福建福海创石油化工有限公司

PTA中央空调冷却塔填料更换维修工程招标说明书

1、 工程概况

1.1 工程名称：福海创石化PTA中央空调冷却塔填料更换维修工程

1.2 工程地点：漳浦县古雷开发区腾龙路86号PTA厂区

1.3 工程期限：决标后在规定的5个日历天内完成

1.4 工程范围：福建福海创石油化工有限公司PTA中控楼、装置高低压配电

中央空调冷却塔填料翅片更换，对冷却塔玻璃钢水槽进行修补，对漏水点进行修

管道系统的处理，中央空调冷却塔风机增加温度控制开关改造，系统

部包工包料施工，详见工程说明和工程项目材料清单。

2 、资质要求：

2.1 工程施工期间，要求中央空调系统维修工程的施工方具有两

组维修经验，提供证书及复印件附于合约中备查。

3、工程说明：

3.1 工程内容

3.1.1 更换中央空调冷却塔填料翅片4组。

3.1.2 冷却塔玻璃钢水槽进行修补，对漏水点进行修

3.1.3 对漏水点进行水处理，包括除垢、刷胶、

3.1.4 中央空调冷却塔风机增加温度控制开关

3.1.4.1 为了有效解决中央空调各季冷却水

福建福海创石油化工有限公司

4、 其它说明

4.1 承揽商应保证文明施工，如在施工过程中对期货设施、设备及附件等造成的损坏由承揽商负责修复和赔偿。

4.2 [illegible]到“工完、料尽、场地清”。

4.3 [illegible]

4.4 承揽商施工期间须遵守福海创公司的各项规章制度，并签订《安全环保协议书》。

[illegible]设备管理部电气管理团队

2019-01-15